

Misrepresentation of Intertek Certified Product Labels / Fausse représentation des étiquettes de produits certifiés Intertek

2 Hour Fire Door

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

Company Identification

Riyadh Metal Industries Company (RIMCO)

Product Identification

A misrepresentation of certified product labels. Riyadh Metal Industries Company (RIMCO) for 2 hour Fire Door (6) labels 000672 to 000677. Using Intertek certification mark cWHus with control number 22889. Photos on Page 2.

Déclaration erronée concernant les étiquettes de produits certifiés. Riyadh Metal Industries Company (RIMCO) a fabriqué des portes coupe-feu 2 heures (6) portant les étiquettes 000672 à 000677. Utilisant la marque de certification Intertek cWHus avec le numéro de contrôle 22889. Photos en page 2.

Hazard Involved

Not Intertek Certified / Non certifié Intertek

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase and the labels should be removed and returned to Intertek/ L'utilisation doit être immédiatement interrompue et retournée au point d'achat et les étiquettes doivent être retirées et retournées à Intertek.



Published: October 17, 2025
Revised:

Photos and Images

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Public Notice ID: 2025-95
Page 2 of 2

