

Published: 22-Oct-25
Revised:

Counterfeit Intertek Certification Certificate / Certificat de certification Intertek de contrefaçon

120 Minute Standard Pair Steel Fire Door Assembly – SpecID: 35079

Notification Type:	Counterfeiting / Contrefaçon
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been made aware of counterfeit Intertek certificates in the marketplace as identified below claiming products are Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été informés de la contrefaçon de certificats Intertek sur le marché comme indiqué ci-dessous les produits de revendication sont certifiés Intertek.

Company Identification

Shanghai Jiahui Fire Safety

Product Identification

A counterfeit Certificate of Compliance (CoC) showing this product listing (Shanghai Jiahui Fire Safety Co) for a 120 Minute Standard Pair Steel Fire Door Assembly – SpecID: 35079. This certificate was withdrawn in March of 2024 and the last CoC document that was issued before the withdrawal is dated 2/5/2024. The Intertek Certification mark of CWHUS and number: WH 17-27387901. Document Dated May 24, 2017 with expiration of December 31, 2025. Photo of certificate on Page 2.

Un faux certificat de conformité (CoC) affichant la référence de ce produit (Shanghai Jiahui Fire Safety Co) pour un ensemble de portes coupe-feu standard en acier 120 minutes – SpecID : 35079. Ce certificat a été retiré en mars 2024 et le dernier CoC émis avant ce retrait est daté du 05/02/2024. La marque de certification Intertek de CWHUS et le numéro : WH 17-27387901. Document daté du 24 mai 2017 et expirant le 31 décembre 2025. Photo du certificat en page 2.

Hazard Involved

Not Intertek Certified / Non certifié Intertek

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase and the labels should be removed and returned to Intertek/ L'utilisation doit être immédiatement interrompue et retournée au point d'achat et les étiquettes doivent être retirées et retournées à Intertek.

COUNTERFEIT CERTIFICATE

